

VP 391

Čistič na PVC a jiné znečištění

Použití	Čištění PVC fólií, k odstranění nečistot z povrchu fólie, Čištění různých povrchů od mastnoty, od syntetických barev, atd.
Podklad	PVC folie, měkčené PVC Znečištěné povrchy obecně
Postup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Čistič-VP 391 se nanese na čistou savou látku (tkanina, papír, houbička) 2) Pomocí nasáknuté látky s čističem vyčistíte a odmastíte dané místo. Dojte k zvýšení přilnavosti povrchu 3) Po očištění zbytky čističe-VP 391 setřete hadříkem a nechte fólii uschnout 4) Obal čističe-VP 391 po použití ihned uzavřete
Složení	Směs organických rozpouštědel
Hustota	0,85 g/cm ³
Forma/barva/zápach	tekutý/bezbarvý/charakteristický
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od: dubna 2018

(revize 10/2021)